



## **Status på udvendig renovering af Udsholt vandværks bygninger**

Som et led i renoveringen af Udsholt vandværk blev det også besluttet, at bygninger ligeledes skulle renoveres.

Tre af vore lokale håndværkere blev valgt til udførelse af arbejdet:

Nordtag for ændring af tagkonstruktion på mellem bygning for bedre afvanding samt nyt tag pap på 2 bygninger.

Murer Erik Andersen for reparation af murværk herunder revner, fuger m.m.

Blikket.dk for reparation af inddækninger samt opsætning af nye tagrender.

Det har været et omfattende arbejde. Meget murværk på de gamle bygninger var i virkelig dårlig stand, og det var en nødvendighed at få renoveret disse, inden vi starter den indvendige renovering af vandværket.

Følgende arbejde er blevet udført:

### **Bygning årgang 1990:**

Nyt tagpap.

På Nordsiden er der indsat armeret murtegl over vindue og dør.

### **Bygning årgang 1979: (Iltningstårn)**

Nyt tagpap.

Revner i murværk repareret. Mur på Nord -samt Vest side fuget.

Tagets beton kant repareret samt inddækket med zink.

Mellembygning: Der er der lavet fald udad i stedet for indad som det oprindeligt var. Derved har vi ikke længere indvendige afløb.

### **Bygning årgang 1964:**

Gamle ventilationshuller lukket til med mursten samt beton kant renoveret og inddækket med zink.

Huller pga. ødelagte mursten repareret samt delvis fugning af mur. Zink udskiftet og inddækning af betonkant under taget.

Tagrende vendt så vand ledes mod nordsiden

Søm der er på vej op igennem plastikdugen. Plasticdug repareret.

Nyt afløb/nedløbsrør er etableret på nordsiden

Manglende tagrender monteret.