

**GRUPPE A+B PARAMETRE**

**Udsholt Vandværk**  
**Udsholtvej 71**  
**3230 Græsted**

Analyserapport nr. 20190801/003  
 13. august 2019  
 Blad 1 af 6

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Helsingevej			
Temperatur	18,6 °C	Prøvedato: 2019-07-09 Kl. 12:35			
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager: Laboratoriet			
Smag*	Normal	MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017			
Farve*	Gullig				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	pr.ml	17	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06
Enterokokker v. Enterolert-DW*	pr.100ml	< 1	i.m.	Ikke oplyst	
FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
Se blad 2.					

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Tegn forklaring:  
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.  
 i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Målesikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant

**GRUPPE A+B PARAMETRE**

Udsholt Vandværk  
 Helsingevej  
 Prøvedato: 2019-07-09 Kl. 12:35

Analyserapport nr. 20190801/003  
 13. august 2019  
 Blad 2 af 6

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U <sub>rel</sub>
Farvetal	Pt	mg/l	12	15	DS/EN7887	15%
Turbiditet		FNU	0,47	1	DS/EN7027	5%
pH		pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	59,8	30 - 250	DS/EN27888	2%
NVOC	C	mg/l	2,3	4	SM5310	12%
Natrium	Na <sup>+</sup>	mg/l	22,5	175	ICP-OES	6%
Jern, total	Fe	mg/l	0,102	0.2	ICP-OES	10%
Mangan	Mn	mg/l	0,0082	0.05	ICP-OES	5%
Ammonium*	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	0,020	0.05	ISO 7150/1	10%
Klorid	Cl <sup>-</sup>	mg/l	38	250	DS/EN10304	6%
Fluorid	F <sup>-</sup>	mg/l	0,37	1.5	DS/EN10304	10 %
Sulfat	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	47	250	DS/EN10304	8%
Nitrat	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	1,9	50	DS/EN10304	5%
Nitrit	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777	6%
Antimon	Sb	µg/l	< 0,1	5,0	ICP/MS	10%
Arsen	As	µg/l	0,06	5	ICP/MS	10%
Bly	Pb	µg/l	0,65	5	ICP/MS	10%
Bor	B	µg/l	0,04	1000	ICP-OES	10%
Cadmium	Cd	µg/l	< 0,003	3	ICP/MS	10%
Krom, total	Cr	µg/l	< 0,03	50	ICP-OES	5%
Kobber	Cu	µg/l	2,24	2000	ICP-OES	10%
Kobolt	Co	µg/l	< 0,05	5	ICP-OES	5%
Kviksølv	Hg	µg/l	0,001	1,0	ICP/MS	10%
Nikkel	Ni	µg/l	1,31	20	ICP-OES	5%
Selen	Se	µg/l	< 0,05	10	ICP/MS	12%
Aluminium	Al	µg/l	1,1	200	ICP-OES	10%
Zink	Zn	µg/l	85	3000	ICP-OES	5%
Cyanid CN, total	CN <sup>-</sup>	µg/l	< 1	50	DS/EN ISO 14403	10%
Ilt	O <sub>2</sub>	mg/l	4,5		DS/EN 5814	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

**Metaller og CN er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 356610 og 352793, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)



Karin Spanggaard, EH, laborant

**GRUPPE A+B PARAMETRE**

Udsholt Vandværk  
 Helsingevej  
 Prøvedato: 2019-07-09 Kl. 12:35

Analyserapport nr. 20190801/003  
 13. august 2019  
 Blad 3 af 6

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
<b>AROMATER</b>				
Ethylbenzen	µg/l	< 0,02		20%
Benzen	µg/l	< 0,02	1	20%
Toluen	µg/l	< 0,02		20%
Naphthalen	µg/l	< 0,02	2	20%
M+P-xylen	µg/l	< 0,02		20%
O-xylen	µg/l	< 0,02		20%
<b>KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER</b>				
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 0,02	1	20%
Tetrachlormethan	µg/l	< 0,02	1	20%
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	< 0,02	1	20%
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)	µg/l	< 0,02	1	20%
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 0,02	1	20%
1,2-dichlorethan	µg/l	< 0,02	1	20%
Vinylchlorid	µg/l	< 0,02	0,50	20%
1,1-dichlorethylen	µg/l	< 0,02	1	20%
trans-1,2-dichlorethylen	µg/l	< 0,02	1	20%
cis-1,2-dichlorethylen	µg/l	< 0,02	1	20%
Dichlormetan	µg/l	< 0,02	1	20%
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	< 0,02	1	20%
1,1,1,2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,02	1	20%
1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,02	1	20%
<b>PAH-FORBINDELSER</b>				
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,010	0,01	14%
Benzo(g,h,i)perylene	µg/l	< 0,010		14%
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	< 0,010		14%
Fluoranthen	µg/l	< 0,010	0,1	14%
Benzo(b+j+k)fluoranthen	µg/l	< 0,010		14%
PAH-forb. (sum af 4)	µg/l	< 0,1	0,1	40%
<b>KLOR-FENOLER</b>				
Pentachlorphenol	µg/l	< 0,01	0,01	15%
<b>ANDRE ORGANISKE STOFFER</b>				
Acrylamid	µg/l	< 0,01	0,10	20%
Epichlorhydrin	µg/l	< 0,05	0,10	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

**Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 352705, -2735, -4532 og -6120, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)



Karin Spanggaard, EH, laborant

**GRUPPE A+B PARAMETRE**

Udsholt Vandværk  
 Helsingevej  
 Prøvedato: 2019-07-09 Kl. 12:35

Analyserapport nr. 20190801/003  
 13. august 2019  
 Blad 4 af 6

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
<b>PFAS-FORBINDELSER</b>		Ikke påvist			
Perflouoronansyre, PFNA	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluoroheptansyre, PFHpA	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluoroktansyre, PFOA	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluorhexansyre, PFHxA	µg/l	< 0,005		DIN 38407-42	30%
Perfluorbutanoate, PFBA	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluorodecansyre, PFDA	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
6.2 FTS	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
Perfluorpentansyre, PFPA	µg/l	< 0,005		DIN 38407-42	30%
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	µg/l	< 0,001		DIN 38407-42	30%
PFAS Sum (12)	µg/l	< 0,010	0,1	DIN 38407-42	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

**Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 352705, -2735, -4532 og -6120, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)



Karin Spanggaard, EH, laborant

**GRUPPE A+B PARAMETRE**

Udsholt Vandværk  
 Helsingevej  
 Prøvedato: 2019-07-09 Kl. 12:35

Analyserapport nr. 20190801/003  
 13. august 2019  
 Blad 5 af 6

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
<b>PESTICIDER</b>		Ikke påvist			
2,4-D	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Atrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Bentazon	µg/l	< 0,01	0,1	HPLC/MS	15 %
Dichlobenil	µg/l	< 0,01	0,1	GC/MS	10 %
Dichlorprop	µg/l	< 0,01	0,1	HPLC/MS	10 %
Diuron	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Ethylthiourea	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Glyphosat	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Hexazinon	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	10 %
MCPA	µg/l	< 0,01	0,1	HPLC/MS	15 %
Mechlorprop (MCP)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Metribuzin	µg/l	< 0,01	0,1	HPLC/MS	15%
Simazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	10 %
2,6-dichlorbenzoesyre	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
2,4-dichlorphenol	µg/l	< 0,01	0,1	GC/MS	15 %
2,6-dichlorphenol	µg/l	< 0,01	0,1	GC/MS	10 %
2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CP)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
2,6-DCPP	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
4-Nitrophenol	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15%
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	10 %
Desethyl-desisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Desethylatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Desethylterbutylazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Desisopropyl-hydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15 %
Hydroxysimazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	15%
Metribuzin-DADK	µg/l	< 0,01	0,1	HPLC/MS	20%
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Metribuzin-desamino	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	10%
CGA 62826	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	10%
CGA 108906	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	10%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

**Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 352705, -2735, -4532 og -6120, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)



Karin Spanggaard, EH, laborant

**GRUPPE A+B PARAMETRE**

Udsholt Vandværk  
 Helsingevej  
 Prøvedato: 2019-07-09 Kl. 12:35

Analyserapport nr. 20190801/003  
 13. august 2019  
 Blad 6 af 6

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
PESTICIDER		Påvist			
Chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	20%
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	20%
methyl-desphenyl Chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	20%
Aldrin	µg/l	< 0,01	0,03	GC/MS	30%
Dieldrin	µg/l	< 0,01	0,03	GC/MS	30%
Heptachlor	µg/l	< 0,01	0,03	GC/MS	30%
Heptachlorepoxid	µg/l	< 0,01	0,03	GC/MS	30%
1,2,4-Triazol*	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,01	0,1	LC/MS	20%
Chlorothalonilamidsulfonsyre	µg/l	< 0,002	0,01	LC/MS/MS	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

**Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 352705, -2735, -4532 og -6120, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)



Karin Spanggaard, EH, laborant